



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

REPARACIÓN CLUB LAS FLORES (DON ÁNGEL PAULINO)

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se realizará la reparación del Club ubicado en Las Flores, donde opera la policlínica. Estos trabajos consisten en la sustitución del techo existente por techo en perfiles y Aluzinc, reparación de verja lateral y frontal, pisos de cerámica, iluminación, abanicos y acondicionamiento de baño.

El acero de los elementos estructurales será $\varnothing$ 3/8" y $\varnothing$ de 1/2" corrugado y el hormigón tendrá una resistencia de 210 kg/cm².

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

REPARACIÓN CLUB LAS FLORES (DON ÁNGEL PAULINO)

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
REPARACIÓN CLUB LAS FLORES (DON ÁNGEL PAULINO)	3

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
REPARACIÓN CLUB LAS FLORES (DON ÁNGEL PAULINO)	1	DOP 2,000,000.00
TOTAL		2,000,000.00



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Hormigón	210 kg/cm ²	variable

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Equipos mínimos:

Camiones de 3 m³ (1)
Compactador manual (1)
Martillo eléctrico o neumático (1)

Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales